

| Lp.  | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Remont dachu nad Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przewornie</b> |                                 |   |                                  |              |               |
| 1  | KNR 0-22<br>0528-01             | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża<br>14.00*8.00+5.30*2.70+8.40*2.70                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 148.99       |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>148.99</b> |
| 2  | KNR 0-22<br>0528-02             | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie<br>14.00*8.00+5.30*2.70+8.40*2.70  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 148.99       |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>148.99</b> |
| 3  | KNR 4-04<br>0109-04             | Rozebranie ręczne kominów wolnostojących.<br>1.20*0.50*1.20   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.72         |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.72</b>   |
| 4  | KNR 4-01<br>0310-02             | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup><br>1.20*0.50*1.20  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.72         |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.72</b>   |
| 5  | KNR-W 4-01<br>0726-03           | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły <komin><br>1.20*1.20*2+0.50*1.20*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4.08         |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.08</b>   |
| 6  | KNR 4-01<br>0535-04             | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku<br>15.20   | m<br>m                           | 15.20        |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.20</b>  |
| 7  | KNNR-W<br>2 W0501-04            | Rynny z blachy ocynkowanej<br>15.20   | m<br>m                           | 15.20        |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.20</b>  |
| 8  | KNR 2-02<br>0506-01             | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej<br>14.00*0.25<pas nadrynnowy>+1.20*2*0.25+0.50*2*0.25<komin>  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4.35         |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.35</b>   |
| 9  | KNR 4-01<br>1212-03<br>analogia | Oczyszczenie i miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (obróbki blacharskie)<br>6.30*0.50*2+3.00*0.40*2+8.00*0.40*2                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 15.10        |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.10</b>  |
| 10   | KNR 4-01<br>1212-01             | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (obróbki blacharskie)<br>6.30*0.50*2+3.00*0.40*2+8.00*0.40*2        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 15.10        |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.10</b>  |
| 11   | KNR 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (mur ogniowy, ściana na dachu)<br>8.40*1.10+8.00*0.50*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17.24        |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.24</b>  |
| 12   | KNR 4-01<br>1204-06             | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (mur ogniowy, ściana na dachu)<br>Krotność = 2<br>8.40*1.10+8.00*0.50*2                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17.24        |               |
|  |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.24</b>  |
| 13   | wycena indywidualna             | Oczyszczenie i miejscowa naprawa rynien z blachy stalowej ocynkowanej (sala główna)   | m                                |              |               |

| Lp. | Podsta-<br>wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|-----|---------------|-------------------|------|--------------|--------------|
|     |               | 22.00*2           | m    | 44.00        |              |
|     |               |                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>44.00</b> |

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE  
„JURBUD” Jerzy Kunderman  
ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno  
tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993  
NIP 887-125-59-54 Reg.020764704

**JERZY KUNDERMAN**  
Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania  
stanu technicznego budynków i budowli  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Upr. nr UAN.VI-f/3/102/85